


# HAVA KANALLI ŞİŞME ÇADIR KURULUMU 37,5 m<sup>2</sup>

## Hurç Paketi İçindekiler



| No | Açıklama                         | Adet |
|----|----------------------------------|------|
| 1  | Gövde                            | 1    |
| 2  | Taban                            | 1    |
| 3  | Hava Pompası ve Tamir Kiti Hurcu | 1    |
| 4  | Kazık Hurcu                      | 1    |

## Hava Pompası ve Tamir Kiti Hurcu İçindekiler



| No | Açıklama            | Adet |
|----|---------------------|------|
| 1  | Polyester Parçaları | 3    |
| 2  | Hava Hortumu        | 1    |
| 3  | Hava Pompası        | 1    |
| 4  | Yapıştırıcı         | 1    |
| 5  | Temizleyici         | 1    |


## Kazık Hurcu İçindekiler



| No | Açıklama   | Adet |
|----|------------|------|
| 1  | Çekiç      | 1    |
| 2  | Çivi Kazık | 12   |
| 3  | T Kazık    | 8    |


### 1) ÇADIRIN SERİLMESİ

Rahatça şişmesi için çadırı düzgünce yere seriniz.




### 2) ÇADIRIN ŞİŞİRİLMESİ

Hava girişlerine motora bağlanan hava hortumunu takınız. Motoru 220 W AC akımına bağlayınız ve motoru çalıştırınız. (Hava kanallarını ayarlayarak havanın çadır içine rahat girmesini sağlayınız. Aksi takdirde çadırın şişme süresi uzayacaktır.)




### 3) ÇADIRIN YÜKSELMESİ

Çadır yükselmeye başladığında hava akışını kolaylaştırmak için çadır içerisinden destek vererek ayakların kalkmasına yardımcı olunuz, çadır tamamen şişinceye kadar bekleyiniz. Şişirme işlemi sonrası valf içerisindeki mandalı sola çevirip hava çıkışını engelleyiniz.




### 4) ÇADIRIN SABİTLENMESİ

Çadırı önce tabandaki dört köşesinde bulunan kapsüllerinden yere sabitleyiniz. Çadırın yanlarında bulunan gergi iplerini, çadırdan 1,5-2 metre uzaklıkta çakılacak kazıklara sıkıca bağlayınız. Rüzgârlı havalarda çadırın fazla sallanmasını ve yırtılmasını engellemek için gergi iplerini tam olarak gerdiniz.



### 5) SON KONTROL & ÖNERİLER

Çadırın gergi iplerini ve havasını 2-3 günde bir kontrol ediniz. Çadırın gergi iplerinin gevşek olması veya kolonlardaki havanın azalması durumunda çatı kısmında sarkmalar meydana gelecektir. Yağmurlu ve/veya karlı havalarda çadır tam gergin değilse ve sarkma var ise çadır üst kısmında birikinti oluşacak, bu da çadırın çökmesine sebep olacaktır. Birikinti oluşmasını engellemek için her zaman çadırın tam gergin olmasını sağlayınız. Gerekli durumlarda gergi iplerini gerdirep, hava basınız.



Kurulum Videosu için QR Kodu Okutunuz.

